

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Самар
(місце складання)

№ 816 від « 11 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » 20 року №_____, працівником(ами)
Виконавця робіт Новомосковського УЕГ СТО
слюсар Снесарев В.В., слюсар Шиников Я.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6
бул. Гагаріна, с-ще Зарічне.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не підтвердив газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки та прогресивний ДВК
- 3) Кабель на газопроводі
- 4) Виноградник на газопроводі;
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (лодається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути виділений недолік - термін 3 місяці.
Негайно зробити перевірку та прогресивний ДВК - термін 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, повідомлені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Чапкін Д.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

З актом ознайомлений:

11.06.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпись)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпись замовника)